



Размеры и типы быстроразъемных соединений

Штекер PH (для рукава)




Модель	Размер рукава	Масса, г	Размеры, мм					
			Lp	A	C	φHp	φT	φB
K02PH	1/4"	17	42	21	15	12	8	6
K03PH	3/8"	19	42	21	15	15	12	6

Штекер PM (внешнее резьбовое соединение)




Модель	Размер	Масса, г	Размеры, мм					
			Lp	Hp	C	A	T	φB
K01PM	Rc 1/8	14	31	Шест.12	15	10	R 1/8	5.5
K02PM	Rc 1/4	20	34	Шест.14	15	13	R 1/4	6
K03PM	Rc 3/8	35	35	Шест.17	15	14	R 3/8	6

Штекер PF (внутреннее резьбовое соединение)




Модель	Размер	Масса, г	Размеры, мм					
			Lp	Hp	C	A	T	φB
K01PF	R 1/8	16	28	Шест.14	15	10	Rc 1/8	6
K02PF	R 1/4	22	30.5	Шест.17	15	13	Rc 1/4	6
K03PF	R 3/8	35	32	Шест.21	15	14	Rc 3/8	6

Штекер PML тип (внешнее резьбовое соединение)



Модель	Размер	Масса, г	Размеры, мм				
			Lp	C	Hp	T	φB
K01PML	Rc 1/8	43	33.5	15	30.5	R 1/8	5
K02PML	Rc 1/4	53	33.5	15	33.5	R 1/4	6
K03PML	Rc 3/8	71	33.5	15	33.5	R 3/8	6


Штекер PM тип (внешн. резьб. соединение, большая пропускная способность)



Модель	Размер	Масса, г	Размеры, мм				
			Lp	C	Hp	φE	φT
K3-02PM	Rc 1/4	16	36	17.5	Шест.14	15.5	R 1/4
K3-03PM	Rc 3/8	25	36	17.5	Шест.17	18.5	R 3/8
K4-04PM	Rc 1/2	50	46	21.5	Шест.22	24	R 1/2


Примечание: также доступны брз без клапана в гнезде, с символами TS в маркировке (K03SH без клапана - K03TSH).
Доступны брз со опорной муфтой (доп. заказ)

Гнездо SH (для рукава)




Модель	Размер рукава	Масса, г	Размеры, мм							
			Ls	φD	φd	N	A	C	φT	φB
K02SH	1/4"	52	67	21	18.5	16.8	29	29	8	5
K03SH	3/8"	60	59	21	18.5	16.8	29	21	12	7

Гнездо SM (внешнее резьбовое соединение)




Модель	Размер	Масса, г	Размеры, мм							
			Ls	φD	φd	N	A	Hs	T	φB
K02SM	Rc 1/4	70	51	21	18.5	16.8	29	Шест.17	R 1/4	6
K03SM	Rc 3/8	82	52	21	18.5	16.8	29	Шест.19	R 3/8	6

Гнездо SF (внутреннее резьбовое соединение)




Модель	Размер	Масса, г	Размеры, мм							
			Ls	φD	φd	N	A	C	T	Hs
K02SF	R 1/4	57	46.5	21	18.5	16.8	29	14.5	Rc 1/4	Шест.17

Гнездо SHL тип (для рукава)



Модель	Размер рукава	Масса, г	Размер, мм							
			Ls	φD	φd	N	A	C	φT	Hs
K02SHL	1/4"	79	52	21	18.5	16.8	29	21	8	42.5
K03SHL	3/8"	87	52	21	18.5	16.8	29	21	12	42.5

Гнездо SH тип (для рукава, большая пропускная способность)



Модель	Размер рукава	Масса, г	Размеры, мм					
			Ls	φD	φd	N	A	φT
K3-03SH	3/8"	100	65	24	22.5	19	25.5	12
K3-04SH	1/2"	102	67	24	22.5	19	25.5	15
K4-04SH	1/2"	226	82	32	30	26.5	34	15